







## Melding 614484

---



### Details

**Afgehandeld** 

Loopgedeelte bij de reflectiestrip is loophout is beschadigd en ijzer steekt al uit.  
Het gaat om het looppad van het bruggendek.

-  Mazelaarsbrug, Dordrecht
-  kant van maartensgat.
-  Wegen, bestrating en paden
-  3 jaar geleden (18 december 2020 16:59)

### Workflow


 Dordrecht - Constructies  2136802174


---

### Reageren

---

#### Eerdere reacties 2

 **KCC/Werkverdelers** 2 maart 2021 11:41  
Kees is dit inmiddels opgelost?

 **KCC/Werkverdelers** 22 december 2020 10:28  
Kees wil hier eens langs rijden en kijken of we dit kunnen herstellen?