

Werktuigbouwkundig Onderhoud

Mazelaarsbrug

Kunstwerknummer: : 115011
 Nummer opdracht: : 53012-00
 Jaar uitvoering: : 2023



Datum uitvoering : Week 27
 Onderhoudsmonteur(s) : ██████████
 Onderhoudsmonteur(s) : ██████████

Conditie score

- 1 **Uitstekende Conditie**
- 2 **Goede Conditie**
- 3 **Redelijke Conditie**
- 4 **Matige Conditie**
- 5 **Slechte Conditie**
- 6 **Zeer slechte conditie**

NR.	ONDERDEEL / LOOPROUTE	SMEERMIDDEL Merk / soort / type	INSTRUCTIE / INFORMATIE	2022	2023	Freq Groot Februari		Freq Klein Mei		Freq Smeer Juli		OPMERKING / TOELICHTING
						Score	opm.	Score	opm.	Score	opm.	
0	Algemene staat brug											
0.1	Staat brugval + rij-ijzers					4		4				
0.2	Conservering					4		4				
0.3	Scheurvorming					3		3				
0.5	Staat opleggingen					4		3	Ja			
1	AFSLUITBOOM 1		Olie ververst oktober 2008									
1.1	Hangslot	WD40	Slot olieën tijdens openen en sluiten			3		3				
1.2	Hoofdas	Interflon, Teflon olie	Olieën			3		3				
2	AFSLUITBOOM 2											
2.1	Hangslot	WD40	Slot olieën tijdens openen en sluiten			3		3				
2.2	Hoofdas	Interflon, Teflon olie	Puntnippel			3		3				
3	BEWEGINGSWERK		Olie ververst oktober 2008									
3.1	Lagering slingeras	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 1			3		4				
3.2	Lagering as 2	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 1			3		3				
3.8	Lagering loopwiel 1	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 2			3		3				
3.9	Lagering loopwiel 2	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 2			3		3				
3.12	Grendelconstructie opzetwerk	Interflon, Fin Grease MP2/3				4		4	Ja			
3.13	Tandbaan	Interflon, Fin Lube EP				4		4				
4	METINGEN											
5	ALGEMEEN											
5.1	Overtollig vet verwijderen	-	Overtollig vet op en onder de brug verwijderen			1		1				