

Openstaande gebreken per object

ULTIMO

Selectiecriteria :

Object : 000249

Object	Omschrijving						
Onderdeel	Omschrijving	Onderdeel van					
	<i>Gebrek</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Status</i>	<i>Job</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Geplande start</i>	<i>Gereeddatum</i>
000249	Mazelaarsbrug						
	taats niet smeerbaar	Taats niet smeerbaar en de brug loopt zwaar	Actief				
	Brug wordt niet opgezet	De brug wordt niet opgezet, er zijn vullingen aangeschaft.	Actief				