

Mazelaarsbrug

DORDRECHT 

2022	2023
------	------

1	Uitstekende Conditie
2	Goede Conditie
3	Redelijke Conditie
4	Matige Conditie
5	Slechte Conditie
6	Zeer slechte conditie

Datum uitvoering : Week 21		Onderhoudsmonteur(s) : [REDACTED]		2022 2023		Freq Groot Februari		Freq Klein Mei		Freq Smeer Juli		
Onderhoudsmonteur(s) : [REDACTED]												
NR.	ONDERDEEL / LOOPROUTE	SMEERMIDDEL Merk / soort / type	INSTRUCTIE / INFORMATIE			Score	opm.	Score	opm.	Score	opm.	OPMERKING / TOELICHTING
0	Algemene staat brug											
0.1	Staat brugval + rij-ijzers					4		4		4		
0.2	Conservering					4		4		4		
0.3	Scheurvorming					3		3		3		
0.5	Staat opleggingen					4		3	Ja	3		
1	AFSLUITBOOM 1		Olie ververs oktober 2008									
1.1	Hangslot	WD40	Slot olieën tijdens openen en sluiten			3		3		1		
1.2	Hoofdas	Interflon, Teflon olie	Olieën			3		3		3		
2	AFSLUITBOOM 2											
2.1	Hangslot	WD40	Slot olieën tijdens openen en sluiten			3		3		1		
2.2	Hoofdas	Interflon, Teflon olie	Puntnippel			3		3		3		
3	BEWEGINGSWERK		Olie ververs oktober 2008									
3.1	Lagering slingeras	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 1			3		4		4		
3.2	Lagering as 2	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 1			3		3		3		
3.8	Lagering loopwiel 1	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 2			3		3		3		
3.9	Lagering loopwiel 2	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 2			3		3		3		
3.12	Grendelconstructie opzetwerk	Interflon, Fin Grease MP2/3				4		4	Ja	4		
3.13	Tandbaan	Interflon, Fin Lube EP				4		4		4		
4	METINGEN											
5	ALGEMEEN											
5.1	Overtollig vet verwijderen	-	Overtollig vet op en onder de brug verwijderen			1		1		2		