

Onderhoudsrapportage Mazelaarsbrug

Opdrachtgever	Gemeente Dordrecht
Project nummer	53012
Document type	RAP
Revisie	A
Datum	13-9-2023
Status	Definitief



Autorisatie	Naam	Functie	Paraaf	Datum
Opsteller	██████████	Contractbeheerder	██████████	13-9-2023
Opdrachtgever	██████████	Beheerder		

Revisie overzicht:

Revisie	Wijzigingen	Datum
A	Eerste uitgave	13-9-2023

Inhoud

1	Inleiding.....	3
1.1	Toegepaste materialen & smeermiddelen.....	3
2	Samenvatting uitgevoerd onderhoud	3
3	Preventief onderhoud.....	3
4	Bijlage Onderhoudslijst Mazelaarsbrug.....	3
5	Bijlage Openstaande gebreken Mazelaarsbrug	3

1 Inleiding

Dit rapport bespreekt de uitgevoerde werkzaamheden en bijbehorende resultaten van de onderhoudswerkzaamheden op de beweegbare kunstwerken binnen de gemeente Dordrecht.

Rapportage van : 2023
Projectnaam : Bestek CH2021-01 - Onderhoud beweegbare bruggen 2022-2026
Opdrachtgever (OG) : Gemeente Dordrecht
Opdrachtnemer (ON) : Hollandia Services B.V.
Projectleider OG : ██████████
Contractbeheerder ON : ██████████

1.1 Toegepaste materialen & smeermiddelen

Interflon Fin Grease MP2/3
Interflon Fin Grease LS2
Interflon Teflon olie
Interflon Fin Lube EP
BelRay Wire Lube

2 Samenvatting uitgevoerd onderhoud

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens het onderhoudsschema opgesteld door de gemeente Dordrecht. De uitwerkingen zijn te vinden in bijlage onderhoudslijsten Mazelaarsbrug.

3 Preventief onderhoud

Onderstaande opmerkingen en gebreken zijn afkomstig uit de huidige onderhoudsronde. Alle overige, reeds bekende risico's staan geregistreerd in Ultimo en zijn bijgevoegd in hoofdstuk 6 Bijlage Openstaande gebreken Mazelaarsbrug.

- Afsluitbomen kan je langs lopen als ze gesloten zijn
- Naambordje rechts mist de letter Z
- Afsluitboom achterzijde krom
- Geleidestrip naar opzetwerk krom

4 Bijlage Onderhoudslijst Mazelaarsbrug

5 Bijlage Openstaande gebreken Mazelaarsbrug

Werktuigbouwkundig Onderhoud

Mazelaarsbrug

Kunstwerknummer: : 115011
 Nummer opdracht: : 53012-00
 Jaar uitvoering: : 2023



Datum uitvoering : Week 37
 Onderhoudsmonteur(s) : ██████████
 Onderhoudsmonteur(s) : ██████████

Conditie score

- 1 **Uitstekende Conditie**
- 2 **Goede Conditie**
- 3 **Redelijke Conditie**
- 4 **Matige Conditie**
- 5 **Slechte Conditie**
- 6 **Zeer slechte conditie**

2022	2023	Freq Groot Februari	Freq Klein Mei	Freq Smeer Juli	Freq Klein September
------	------	------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------

NR.	ONDERDEEL / LOOPROUTE	SMEERMIDDEL Merk / soort / type	INSTRUCTIE / INFORMATIE			Score opm.		Score opm.		Score opm.		Status	OPMERKING / TOELICHTING
0	Algemene staat brug												
0.1	Staat brugval + rij-ijzers					4		4		4		3	
0.2	Brugbeweging / Aandrijving					4		4		4		3	
0.3	Scheurvorming en Conservering					3		3		3		3	
0.5	Staat opleggingen					4		3	Ja	3		3	Ja Opzetwerk niet goed
0.6	Staat slijtlaag											4	
0.7	Reinheid object											3	
0.8	Toegankelijkheid											3	
1	AFSLUITBOOM 1		Olie ververs oktober 2008										
1.1	Hangslot	WD40	Slot olieën tijdens openen en sluiten			3		3		1		2	
1.2	Hoofdas	Interflon, Teflon olie	Olieën			3		3		3		2	
2	AFSLUITBOOM 2												
2.1	Hangslot	WD40	Slot olieën tijdens openen en sluiten			3		3		1		2	
2.2	Hoofdas	Interflon, Teflon olie	Puntnippel			3		3		3		2	
3	BEWEGINGSWERK		Olie ververs oktober 2008										
3.1	Lagering slingeras	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 1			3		4		4		3	
3.2	Lagering as 2	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 1			3		3		3		3	
3.8	Lagering loopwiel 1	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 2			3		3		3		3	Ja Smeerleding lekt
3.9	Lagering loopwiel 2	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 2			3		3		3		3	
3.12	Grendelconstructie opzetwerk	Interflon, Fin Grease MP2/3				4		4	Ja	4		5	Ja Zet niet goed op
3.13	Tandbaan	Interflon, Fin Lube EP				4		4		4		3	
4	METINGEN												
5	ALGEMEEN												
5.1	Overtollig vet verwijderen	-	Overtollig vet op en onder de brug verwijderen			1		1		2		2	Ja Oud vet tanden

Code	Omschrijving	Omschrijving object	Recordstatus	Prioriteit	Gebreksort	Datum aangemaakt	Medewerker
00002317	taats niet smeerbaar	Mazelaarsbrug	Actief	Middel	Mechanisch	22-11-2022 12:33	Bert den Besten
00002380	Opzetwerk zet niet volledig op.	Mazelaarsbrug	Actief	Laag	Mechanisch	28-3-2023 16:04	Bert den Besten
00002493	Asb kun je langs lopen als ze gesloten zijn	Mazelaarsbrug	Actief	Middel	Mechanisch	13-9-2023 13:10	Joost de Paauw
00002494	Naambordje rechts mist Z	Mazelaarsbrug	Actief	Middel	Mechanisch	13-9-2023 13:18	Joost de Paauw
00002495	Asb achterzijde krom	Mazelaarsbrug	Actief	Laag	Mechanisch	13-9-2023 13:42	Joost de Paauw
00002496	Geleidstrip naar opzet krom	Mazelaarsbrug	Actief	Middel	Mechanisch	13-9-2023 13:45	Joost de Paauw