

Gebreken per object

Selectiecriteria :

Object : Mazelaarsbrug Opdrachtgever : *
Status : Open, Actief

Gebrek status: Actief

Gebrek : 00002317
Omschrijving : taats niet smeerbaar
Melddatum : 23-8-2022
Status : Actief
Element : N.v.t.
Bouwdeel : N.v.t.
Prioriteit : 04
Prijs indicatie :
Toelichting : Taats niet smeerbaar en de brug loopt zwaar
Werkinstructie :
Advies : Taats inmiddels opgehaald en voorzien van smeergroeven.
Kan in de toekomst weer voorkomen.
Uitgevoerde werkzaamheden :

Aangemaakt vanuit job	Geplande start	Gereeddatum
Gekoppeld aan job	Geplande start	Gereeddatum